

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
**Цильнинская средняя школа**  
 имени Героя Советского Союза Н.И. Малышева  
 Муниципального образования  
 «Цильнинский район»  
 Ульяновской области  
 р.п. Цильна

Инспектору отдела надзорной деятельности  
 и профилактической работы по  
 Ульяновскому, Цильнинскому районам и  
 г.Новоульяновску  
 Мугину А.А.

22.08.2022г. № 31  
 ИНН 7322003471/ ОГРН 1027301060302  
 433600, РФ, Ульяновская область Цильнинский район  
 р.п.Цильна ул.О.Кошевого, д.5  
 Тел: 8-245-31-1-80; e-mail zil\_shkola@mail.ru

### Ответ на предписание

Во исполнение предписания о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от **22.12.2021 № 73-10-2021/0072pc/1**, муниципальное общеобразовательное учреждение Цильнинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.И. Малышева МО «Цильнинский район» Ульяновской области сообщает о принятии следующих мер по устранению нарушений закона:

#### Отчёт об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Наименование мероприятий по устранению нарушений	Дата устранения	Результат мероприятий, полнота устранения нарушения	Причины не исполнения
1	2	3	4	5	6
<b>433607, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Арбузовка, ул. Свяжская, 31.</b>					
1.	п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правил Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (далее – ППР в РФ). Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты не закреплен к полу. <i>Ковер, уложенный около эвакуационного выхода, не закреплен к полу.</i> (Устранено во время проведения надзорного мероприятия).				
2.	п. 31 ППР в РФ. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и				

	<p>в эвакуационных проходах на объекте защиты не закреплен к полу.  <i>Ковер, уложенный около эвакуационного выхода, не закреплен к полу.</i>  (Устранено во время проведения надзорного мероприятия).</p>				
3.	<p>п. 35(б) ППР в РФ.  Электрическая розетка эксплуатируется с механическими повреждениями.  (Устранено во время проведения надзорного мероприятия).</p>				
4.	<p>п. 409 ППР в РФ.  Огнетушитель, установленный на объекте защиты, расположен на стене на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.  <i>Огнетушитель №1 расположен на стене на высоте 1,75 метра до верха корпуса огнетушителя.</i></p>	<p>Ответственному за пожарную безопасность Асановой Р.Р. огнетушитель №1, расположенный в школьной столовой перевесить на высоту не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.</p>	22.12.2021	<p>Ответственным за пожарную безопасность Асановой Р.Р. огнетушитель №1, расположенный в школьной столовой перевешен на высоту не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.</p>	
5.	<p>п. 409 ППР в РФ.  Огнетушитель расположен в подставке из горючего материала.  <i>Огнетушитель №1 расположен на деревянной подставке.</i></p>	<p>Ответственному за пожарную безопасность Асановой Р.Р. огнетушитель №1, расположенный в школьной столовой установить в специальную подставку из негорючих материалов.</p>	22.12.2021	<p>Ответственным за пожарную безопасность Асановой Р.Р. огнетушитель №1, расположенный в школьной столовой установлен в специальную подставку из негорючих материалов.</p>	
6.	<p>п. 409 ППР в РФ.  Огнетушитель, установленный на объекте защиты, расположен на стене на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.  <i>Огнетушитель №3 расположен на стене на высоте 1,80 метра до верха корпуса огнетушителя.</i></p>	<p>Ответственному за пожарную безопасность Асановой Р.Р. огнетушитель №3, расположенный в бытовке перевесить на высоту не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.</p>	22.12.2021	<p>Ответственным за пожарную безопасность Асановой Р.Р. огнетушитель №3, расположенный в бытовке перевешен на высоту не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.</p>	

7.	п. 409 ППР в РФ. Огнетушитель расположен в подставке из горючего материала. <i>Огнетушитель №3 расположен на деревянной подставке.</i>	Ответственному за пожарную безопасность Асановой Р.Р. огнетушитель №3, расположенный в бытовке установить в специальную подставку из негорючих материалов.	22.12.2021	Ответственным за пожарную безопасность Асановой Р.Р. огнетушитель №3, расположенный в бытовке установлен в специальную подставку из негорючих материалов.	
8.	п. 54 ППР в РФ, ч. 1 ст. 6, ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ, п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020. Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. <i>Помещение, защищаемое системой пожарной сигнализации, контролируется менее, чем 2 автоматическим безадресными извещателями пожарными. В помещении установлен 1 безадресный извещатель пожарный.</i>	Ответственному за пожарную безопасность Асановой Р.Р. в кабинете ОБЖ установить автоматический безадресный извещатель пожарный.	24.12.2021	Ответственным за пожарную безопасность Асановой Р.Р. в кабинете ОБЖ установлен автоматический безадресный извещатель пожарный.	
9.	В нарушении ч. 4 ст. 64 ФЗ №123-ФЗ. Декларация пожарной безопасности от 06.09.2021 № 73 254 554- ТО- 704 для учреждения, расположенного по адресу: 433607, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Арбузовка, ул. Свяжская, 31, содержит перечень статей (частей, пунктов) документов, требования которых не выполнены.	Ответственному за пожарную безопасность Асановой Р.Р. принять к сведению и исправить нарушения требований декларации пожарной безопасности	19.05.2022	Ответственным за пожарную безопасность Асановой Р.Р.. исправлены замечания по нарушениям требований декларации пожарной безопасности.	
10.	п. 54 ППР в РФ. Регламент технического	Издать Приказ о внесении информации	24.12.2021	Приказом № 98-А от 24.12.2021г. внесена	

	<p>обслуживания систем противопожарной защиты составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, утверждаемый, руководителем организации.</p> <p><i>Представленный регламент составлен не в соответствии с технической документацией на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а именно:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>представленный регламент не содержит информацию по техническому обслуживанию установленных на объекте защиты извещателей пожарных дымовых ИП 212-41 М;</i></li> <li>- <i>представленный регламент не содержит информацию по техническому обслуживанию установленных на объекте защиты извещателей пожарных ручных ИПР-И</i></li> </ul>	<p>по техническому обслуживанию в установленных на объекте защиты извещателей пожарных дымовых ИП 212-41 М и извещателей пожарных ручных ИПР-И в Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты.</p>		<p>информация по техническому обслуживанию в установленных на объекте защиты извещателей пожарных дымовых ИП 212-41 М и извещателей пожарных ручных ИПР-И в Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты.</p>	
11.	<p>п. 393 (л) ППР в РФ. Инструкция о мерах пожарной безопасности содержит недостоверные сведения о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.</p>	<p>Ответственному за пожарную безопасность Асановой Р.Р. в инструкции о мерах пожарной безопасности указать сведения о допустимом (предельном) количестве людей,</p>	24.12.2021	<p>Ответственный за пожарную безопасность Асанова Р.Р. в инструкции о мерах пожарной безопасности указала сведения о допустимом (предельном) количестве людей,</p>	

		которые могут одновременно находиться на объекте защиты.		которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	
12.	п. 394 ППР в РФ. В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.	Ответственному за пожарную безопасность Асановой Р.Р. в инструкции о мерах пожарной безопасности указать лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.	24.12.2021	Ответственный за пожарную безопасность Асанова Р.Р. в инструкции о мерах пожарной безопасности внесла лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.	
13.	абз. 2 п. 60 ППР в РФ, п. 4.3.6 СП 9.13130.2009. Отсутствуют записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	Ответственному за пожарную безопасность Асановой Р.Р. внести запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	24.12.2021	Ответственным за пожарную безопасность Асановой Р.Р. внесена запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (раздел 13)	
<b>433606, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Телешовка, пер. Школьный, 7.</b>					
14	п. 407 ППР в РФ. Огнетушитель, установленный на объекте защиты, не имеет порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя.	Ответственному за пожарную безопасность Тимиркиной С.Е. огнетушителю, расположенному в сельской библиотеке присвоить порядковый номер с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	26.12.2021	Ответственным за пожарную безопасность Тимиркиной С.Е. огнетушителю, расположенному в сельской библиотеке присвоен порядковый номер № 7 с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	
15	п. 54 ППР в РФ. Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной			В здании школы расположены ФАП и почтовое отделение. Вход у них отдельный и второй автоматический	

	<p>безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.  <i>Помещение, защищаемое системой пожарной сигнализации, контролируется менее, чем 2 автоматическим безадресными извещателями пожарными. В помещении установлен 1 безадресный извещатель пожарный.</i></p>			<p>безадресный извещатель пожарный находится в их помещении.  Сигнализация общая по всему зданию. В здании школы размещено 2 автоматических безадресных извещателей.</p>	
16	<p>п. 54 ППР в РФ, ч. 1 ст. 6, ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ, п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020.  Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.  <i>Помещение, защищаемое системой пожарной сигнализации, контролируется менее, чем 2 автоматическим безадресными извещателями пожарными. В помещении установлен 1 безадресный извещатель пожарный.</i></p>		26.12.2021	<p>В здании школы расположены ФАП и почтовое отделение. Вход у них отдельный и второй автоматический безадресный извещатель пожарный находится в их помещении.  Сигнализация общая по всему зданию.</p>	
17	<p>В нарушении ч. 4 ст. 64 ФЗ №123-ФЗ.  Декларация пожарной безопасности от 06.09.2021 № 73 254 554-ТО- 705 для учреждения, расположенного по адресу: 433606, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Телешовка, пер. Школьный, 7, содержит перечень статей (частей, пунктов) документов, требования которых не</p>	<p>Ответственному за пожарную безопасность Тимиркиной С.Е. принять к сведению и исправить нарушения требований декларации пожарной безопасности</p>	19.05.2022	<p>Ответственным за пожарную безопасность Тимиркиной С.Е. исправлены замечания по нарушениям требований декларации пожарной безопасности.</p>	

	выполнены.				
18	<p>п. 54 ППР в РФ.          Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, утверждаемый, руководителем организации.  <i>Представленный регламент составлен не в соответствии с технической документацией на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а именно:</i>          - <i>представленный регламент не содержит информацию по техническому обслуживанию установленных на объекте защиты извещателей пожарных дымовых ИП 212-41 М;</i>          - <i>представленный регламент не содержит информацию по техническому обслуживанию установленных на объекте защиты извещателей пожарных ручных ИПР-И</i></p>	<p>Издать Приказ о внесении информации по техническому обслуживанию в установленных на объекте защиты извещателей пожарных дымовых ИП 212-41 М и извещателей пожарных ручных ИПР-И в Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты.</p>	26.12.2021	<p>Приказом № 85 от 26.12.2021г. внесена информация по техническому обслуживанию в установленных на объекте защиты извещателей пожарных дымовых ИП 212-41 М и извещателей пожарных ручных ИПР-И в Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты.</p>	
19	<p>п. 394 ППР в РФ.          В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.</p>	<p>Ответственному за пожарную безопасность Тимиркиной С.Е. приложением к инструкции о мерах пожарной</p>	26.12.2021	<p>Ответственный за пожарную безопасность Тимиркина С.Е. Приложением к инструкции о мерах пожарной</p>	

		безопасности указать лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.		безопасности внесла лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.	
20	п. 412 ППР в РФ. На объекте защиты не обеспечена проверка покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности <i>Записи о проведении проверки в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствуют.</i>	Ответственному за пожарную безопасность Тимиркиной С.Е. внести <i>запись</i> проверки покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	26.12.2021	Ответственным за пожарную безопасность Тимиркиной С.Е. внесена <i>запись о</i> проверке покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (раздел 15)	
21	абз. 2 п. 60 ППР в РФ, п. 4.3.6 СП 9.13130.2009. Отсутствуют записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	Ответственному за пожарную безопасность Тимиркиной С.Е. внести <i>запись в</i> журнал эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	26.12.2021	Ответственным за пожарную безопасность Тимиркиной С.Е. внесена <i>запись в</i> журнал эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей. (раздел 13)	
22	п. 54 ППР в РФ Отсутствуют записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о работе, проводимой со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Ответственному за пожарную безопасность Тимиркиной С.Е. внести <i>запись в</i> журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о работе, проводимой со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (системой оповещения и	26.12.2021	Ответственным за пожарную безопасность Тимиркиной С.Е. внесена <i>запись в</i> журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о работе, проводимой со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (системой	



		управления эвакуацией людей при пожаре.		оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (раздел 11)	
<b>433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р. п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 5.</b>					
23	п. 54 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6 ФЗ №123-ФЗ; ст. 54 гл. 14 ФЗ №123-ФЗ; п. 5.3 разд. 5 СП 3.13130.2009 На объекте защиты не обеспечивается выполнение требований пожарной безопасности к световому оповещению и управлению эвакуацией людей согласно нормативным документам. <i>Эвакуационный выход, ведущий из столовой на лестничную клетку, не оборудован световым оповещателем «ВЫХОД».</i>	Эвакуационный выход, ведущий из столовой на лестничную клетку, оборудовать световым оповещателем «ВЫХОД».	11.05.2022	Эвакуационный выход, ведущий из столовой на лестничную клетку, оборудован световым оповещателем «ВЫХОД».	
24	п. 24 ППР в РФ. На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания. <i>На первом этаже здания на двери, ведущей из столовой на лестничную клетку, не обеспечено приспособлением для самозакрывания дверей.</i>	На первом этаже здания на двери, ведущей из столовой на лестничную клетку, установить приспособление для самозакрывания дверей.	17.01.2022	На первом этаже здания на двери, ведущей из столовой на лестничную клетку, установлено приспособление для самозакрывания дверей.	
25	п. 27(в) ППР в РФ. На объекте защиты в тамбуре организовано хранение инвентаря и материалов. В тамбуре организовано хранение мебели и другого инвентаря. <i>(Устранено во время проведения надзорного мероприятия).</i>				
26	п. 409 ППР в РФ. Огнетушитель расположен в подставке из горючего материала. <i>Огнетушитель № 1 расположен в деревянной подставке.</i>	Огнетушитель № 1 расположить в подставке из негорючего материала.	12.05.2022	Огнетушитель расположен в подставке из негорючего материала.	
27	п. 409 ППР в РФ.	Огнетушитель № 4	12.05.2022	Огнетушитель	

	Огнетушитель расположен в подставке из горючего материала. <i>Огнетушитель № 4 расположен в деревянной подставке.</i>	расположить в подставке из негорючего материала.		расположен в подставке из негорючего материала.	
28	п. 409 ППР в РФ. Огнетушитель расположен в подставке из горючего материала. <i>Огнетушитель № 6 расположен в деревянной подставке.</i>	Огнетушитель № 6 расположить в подставке из негорючего материала.	12.05.2022	Огнетушитель расположен в подставке из негорючего материала.	
29	п. 409 ППР в РФ. Огнетушитель расположен в подставке из горючего материала. <i>Огнетушитель № 7 расположен в деревянной подставке.</i>	Огнетушитель № 7 расположить в подставке из негорючего материала.	12.05.2022	Огнетушитель расположен в подставке из негорючего материала.	
30	п. 409 ППР в РФ. Огнетушитель расположен в подставке из горючего материала. <i>Огнетушитель № 9 расположен в деревянной подставке.</i>	Огнетушитель № 9 расположить в подставке из негорючего материала.	12.05.2022	Огнетушитель расположен в подставке из негорючего материала.	
31	п. 409 ППР в РФ. Огнетушитель расположен в подставке из горючего материала. <i>Огнетушитель № 10 расположен в деревянной подставке.</i>	Огнетушитель № 10 расположить в подставке из негорючего материала.	12.05.2022	Огнетушитель расположен в подставке из негорючего материала.	
32	п. 409 ППР в РФ. Огнетушитель расположен в подставке из горючего материала. <i>Огнетушитель № 13 расположен в деревянной подставке.</i>	Огнетушитель № 13 расположить в подставке из негорючего материала.	12.05.2022	Огнетушитель расположен в подставке из негорючего материала.	
33	п. 409 ППР в РФ. Огнетушитель, установленный на объекте защиты, расположен на стене на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. <i>Огнетушитель №27 расположен на стене на высоте 1,80 метра до верха корпуса огнетушителя.</i>	Огнетушитель №27 расположенный в библиотеке на стене перевесить на высоту не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.	26.12.2021	Огнетушитель №27, расположенный в библиотеке перевешен на высоту не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.	
34	п. 35(в) ППР в РФ. В помещении лаборантской	В помещении лаборантской (кабинет №31) на	26.12.2021	В помещении лаборантской (кабинет №31) на	

	эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	светильник установить колпак (рассеиватель).		светильник установлен колпак (рассеиватель).	
35	п. 35(в) ППР в РФ. В помещении светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	В помещении учительской-лаборантской (3 этаж) на светильник установить колпак (рассеиватель).	26.12.2021	В помещении учительской-лаборантской (3 этаж) на светильник установлен колпак (рассеиватель).	
36	п. 35(в) ППР в РФ. В помещении светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	В помещении (кабинет информатики) на светильник установить колпак (рассеиватель).	26.12.2021	В помещении (кабинет информатики) на светильник установлен колпак (рассеиватель).	
37	п. 27(г) ППР в РФ. На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов самозакрывающиеся двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении. <i>На втором этаже здания самозакрывающаяся дверь лестничной клетки зафиксирована, находится в открытом положении. (Устранено во время проведения надзорного мероприятия).</i>				
38	п. 54 ППР в РФ Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. <i>Система пожарной сигнализации на объекте защиты отключена. Прибор приемно-контрольный пожарный, установленный в мастерской, отключен. Извещатель пожарный</i>	Систему пожарной сигнализации на объекте защиты включить. Прибор приемно-контрольный пожарный, установленный в мастерской, включить. Извещатель пожарный ручной ИПР-И, установленный на стене рядом с основным входом, отключить.	11.05.2022	Система пожарной сигнализации на объекте защиты включена. Прибор приемно-контрольный пожарный, установленный в мастерской, включен. Извещатель пожарный ручной ИПР-И, установленный на стене рядом с основным входом, приведён в рабочее состояние.	

	<i>ручной ИПР-И, установленный на стене рядом с основным входом, находится во включенном состоянии.</i>				
39	ч. 4 ст. 64 ФЗ №123-ФЗ. Декларация пожарной безопасности от 06.09.2021 № 73 254 554-ТО- 703 для учреждения, расположенного по адресу: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р. п. Цильна, улица Олега Кошевого, 5, содержит перечень статей (частей, пунктов) документов, требования которых не выполнены.	Ответственному за пожарную безопасность Коростелёву В.М. принять к сведению и исправить нарушения требований декларации пожарной безопасности	19.08.2022	Ответственным за пожарную безопасность Коростелёвым В.М. исправлены замечания по нарушениям требований декларации пожарной безопасности.	
40	п. 48 ППР в РФ. Не организовано проведение проверки внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи (требуется не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. <i>Соответствующие документы о проверке внутреннего противопожарного водопровода не предоставлены.</i>	Ответственному за пожарную безопасность Коростелёву В.М. организовать проведение проверки внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	26.12.2021	Ответственным за пожарную безопасность Коростелёвым В.М. организовано проведение проверки внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	
41	абз. 2 п. 60 ППР в РФ. Отсутствуют записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей внести записи.	26.12.2021	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей записи внесены.	
42	п. 412 ППР в РФ. На объекте защиты не обеспечена проверка покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его	Внести запись проверки покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его	26.12.2021	Внесена запись о проверке покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических	

	повреждений и его целостности. Записи о проведении проверки в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствуют.	целостности в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.		повреждений и его целостности в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.)	
43	п. 54 ППР в РФ Отсутствуют записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о работе, проводимой со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	Внести запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о работе, проводимой со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	26.12.2021	Внесена запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о работе, проводимой со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	
44	п. 43 ППР в РФ. Отсутствуют записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о работе по очистке вентиляционных систем от горючих отходов и отложений.	Внести записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о работе по очистке вентиляционных систем от горючих отходов и отложений.	26.12.2021	Внесены записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о работе по очистке вентиляционных систем от горючих отходов и отложений.	
45	п. 394 ППР в РФ В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.	В инструкции о мерах пожарной безопасности указать лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.	26.12.2021	В инструкции о мерах пожарной безопасности внесла лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.	
46	п. 54 ППР в РФ. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, утверждаемый, руководителем	Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составить с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	26.12.2021	Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты изменён и составлен с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих	

<p>организации.  Представленный регламент составлен не в соответствии с технической документацией на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а именно:</p> <p>- представленный регламент не содержит информацию по техническому обслуживанию установленных на объекте защиты извещателей пожарных дымовых ИП 212-41 М; представленный регламент не содержит информацию по техническому обслуживанию установленных на объекте защиты извещателей пожарных ручных ИПР-И.</p>			<p>в составе систем.</p>	
--	--	--	--------------------------	--

Директор школы:



/ Е.Ю. Чунос